d \ D	100	125	140	160	200	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1100	1200
100	0,043	0,041	0,040	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
125		0,055	0,053	0,052	0,050	0,050	0,049	0,049	0,049	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
140			0,063	0,060	0,058	0,056	0,056	0,055	0,055	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,053	0,053	0.053	0,053	0,053	0,053
160				0,074	0,068	0,066	0,065	0,065	0,064	0,064	0,063	0,063	0,062	0,062	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
200					0,096	0,088	0,086	0,084	0,083	0,082	0,081	0,080	0,079	0,078	0,078	0,077	0,077	0,077	0,076	0,076
250						0,127	0,119	0,114	0,111	0,108	0,106	0,104	0,103	0,102	0,100	0,099	0,098	0,098	0,097	0,097
280							0,147	0,136	0,131	0,126	0,123	0,121	0,119	0,117	0,115	0,113	0,112	0,111	0,110	0,109
315								0,172	0,158	0,151	0,145	0,142	0,138	0,135	0,133	0,131	0,129	0,127	0,126	0,125
355									0,202	0,184	0,175	0,169	0,164	0,159	0,155	0,152	0,150	0,147	0,145	0,144
400										0,237	0,215	0,205	0,196	0,189	0,184	0,179	0,175	0,172	0,169	0,166
450											0,280	0,254	0,239	0,228	0,219	0,212	0,206	0,201	0,197	0,193
500												0,325	0,291	0,273	0,259	0,249	0,240	0,233	0,227	0,222
560													0.383	0,340	0,317	0,300	0,287	0,277	0,268	0,261
630														0,456	0,400	0,372	0,351	0,336	0,322	0,312
710															0,546	0,476	0,440	0,415	0,395	0,378
800																0,656	0,568	0,526	0,492	0,466
900																	0,789	0,685	0,626	0,584
1000																		0,934	0,800	0,730
1120																			1,122	0,958
1250																				1,345